



## 2. MONTAGEM:



## 1. DIMENSÕES:



Tamanho Interno (mm)	Tamanho Externo (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Ø Furo (mm)
55x100	75x130	35	45	125	138	20	8

 **PRADO**  
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL